

BOUCHON FEMELLE G 1/2 EN ZAMAK avec téton

Marque commerciale : PS

Référence GURTNER: 20627

Ce bouchon est conforme à la norme NFD 36-109 et NFD 36-111 Ce produit est titulaire de la marque NF-GAZ (NF 115)

Précautions d'installation :

- Il est interdit de monter le bouchon sans son joint (réf joint : 18223).
- Il est interdit de visser le bouchon sur un filetage autre que cylindrique (NF EN ISO 228-1 et NF ISO 261).



40, rue de la Libération - B.P. 129 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50 www.gurtner.fr - hotline 0820209115

Fabriqué par PRESSIOFUSIONI SEBINE

Notice 21244-a



BOUCHON FEMELLE G 1/2 EN ZAMAK avec téton

Marque commerciale : PS

Référence GURTNER: 20627

Ce bouchon est conforme à la norme NFD 36-109 et NFD 36-111 Ce produit est titulaire de la marque NF-GAZ (NF 115)

Précautions d'installation:

- Il est interdit de monter le bouchon sans son joint (réf joint : 18223).
- Il est interdit de visser le bouchon sur un filetage autre que cylindrique (NF EN ISO 228-1 et NF ISO 261).



40, rue de la Libération - B.P. 129 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50 www.gurtner.fr - hotline 0820209115

Fabriqué par PRESSIOFUSIONI SEBINE

Notice 21244-a



BOUCHON FEMELLE G 1/2 EN ZAMAK avec téton

Marque commerciale : PS

Référence GURTNER: 20627

Ce bouchon est conforme à la norme NFD 36-109 et NFD 36-111 Ce produit est titulaire de la marque NF-GAZ (NF 115)

Précautions d'installation:

- Il est interdit de monter le bouchon sans son joint (réf joint : 18223).
- Il est interdit de visser le bouchon sur un filetage autre que cylindrique (NF EN ISO 228-1 et NF ISO 261).



40, rue de la Libération - B.P. 129 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50 www.gurtner.fr – hotline 0820209115

Fabriqué par PRESSIOFUSIONI SEBINE

Notice 21244-a



BOUCHON FEMELLE G 1/2 EN ZAMAK avec téton

Marque commerciale : PS

Référence GURTNER : 20627

Ce bouchon est conforme à la norme NFD 36-109 et NFD 36-111 Ce produit est titulaire de la marque NF-GAZ (NF 115)

Précautions d'installation:

- Il est interdit de monter le bouchon sans son joint (réf joint : 18223).
- Il est interdit de visser le bouchon sur un filetage autre que cylindrique (NF EN ISO 228-1 et NF ISO 261).



40, rue de la Libération - B.P. 129 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50 www.gurtner.fr - hotline 0820209115

Fabriqué par PRESSIOFUSIONI SEBINE

Notice 21244-a