


Coupage de l'alimentation ou remise en gaz



Pour couper l'alimentation en gaz

Fermer la vanne située à l'intérieur du coffret de comptage (**organe de coupure**). Une rotation de 1/4 tour est suffisante.

Pour la mise en gaz de votre coffret, veuillez :

Ouvrir **très lentement** la vanne située à l'entrée du coffret de comptage et avant le compteur (**organe de coupure**). Une rotation de 1/4 tour est suffisante. L'ouverture doit se faire de façon très progressive afin qu'un à-coup de haute pression ne détériore pas le compteur.

POSITIONS DE **L'ORGANE DE COUPURE**




FERME



OUVERT

Coupage de l'alimentation ou remise en gaz



Pour couper l'alimentation en gaz

Fermer la vanne située à l'intérieur du coffret de comptage (**organe de coupure**). Une rotation de 1/4 tour est suffisante.

Pour la mise en gaz de votre coffret, veuillez :

Ouvrir **très lentement** la vanne située à l'entrée du coffret de comptage et avant le compteur (**organe de coupure**). Une rotation de 1/4 tour est suffisante. L'ouverture doit se faire de façon très progressive afin qu'un à-coup de haute pression ne détériore pas le compteur.

POSITIONS DE **L'ORGANE DE COUPURE**



FERME



OUVERT