


# Two-INOX



**LA SOLUTION ROAI + FLEXIBLE  
INVOLABLE POUR L'HABITAT COLLECTIF  
EN GAZ NATUREL ET GAZ RÉSEAUX**

Votre revendeur

**TWO-INOX, VOTRE SOLUTION CHANTIER**



Vous avez une question technique...  
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?



**Ligne technique directe GURTNER**

**0 820 209 115**

Service 0,09 € / min  
+ prix appel



[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr)


ou [techniciengaz@gurtner.fr](mailto:techniciengaz@gurtner.fr)



# Two-Inox

## ENSEMBLE INDÉMONTABLE

destiné à l'installation en habitat collectif pour l'alimentation en gaz d'appareils de cuisson domestiques.



**Composé d'un robinet à obturateur automatique intégré (R.O.A.I.) et d'un tuyau flexible inox (Nature) à durée de vie illimitée équipé d'un bouchon avec lien caoutchouc**

Le **ROAI** intégré est muni d'un obturateur interrompant automatiquement le passage du gaz en cas de sectionnement ou d'arrachement du flexible, il n'a pas de mécanisme de réarmement, une simple FERMETURE du robinet suffit à le réarmer.

Le **FLEXIBLE** est constitué d'un tuyau métallique onduleux en acier inoxydable couvert d'une tresse métallique inoxydable et d'une gaine en PVC.

Le **ROAI** et le **FLEXIBLE** sont libres en rotation l'un par rapport à l'autre.

Le **TWO-INOX** bénéficie de la longue expérience technologique de la société GURTNER dans le domaine du gaz. Il est testé individuellement pour ce qui concerne :

- l'étanchéité de l'ensemble;
- le fonctionnement du ROAI;
- l'inviolabilité de l'ensemble;
- la conformité du flexible inox.

### RÉFÉRENCES DISPONIBLES

Débit	Longueur	Entrée	Sortie	Norme	Références
1.6 m³/h	1,00 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	<b>23900.01</b>
1.6 m³/h	1,50 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	<b>23900.03</b>
1.6 m³/h	2,00 m	mâle G1/2"	écrou G1/2" + bouchon	CCH 2004-01	<b>23900.02</b>


### CONSIGNES PERMANENTES : IL EST NECESSAIRE DE FERMER LE ROBINET ROAI DANS LES CAS SUIVANTS :

- Problème constaté sur le tuyau flexible d'alimentation en gaz, que le défaut ait provoqué ou non le déclenchement de l'obturateur.
- Avant toute intervention sur le tuyau flexible (raccordement d'appareils de cuisson, remplacement du joint, etc...).

## Two-Inox personnalisable

### SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

il est possible de graver sur le ROAI le nom du propriétaire final (bailleur, OPH...)



40, Rue de la Libération - B.P. 129  
25302 PONTARLIER CEDEX  
FRANCE

Tél. +33 (0)3 81 46 70 22 - Fax +33 (0)3 81 46 96 16  
Web : [www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr) - [www.gurtner-equipement-gaz.com](http://www.gurtner-equipement-gaz.com)  
E-mail : [commercial@gurtner.fr](mailto:commercial@gurtner.fr)



GAZ  
Agréé par AFNOR  
Norme NF D 36-121  
Norme XP E 29-140